

**DEPARTEMENT DU PAS DE CALAIS - CONTROLE TECHNIQUE PERIODIQUE PI/BI - PEI PUBLICS 2021**

<b>Commune de :</b>	ANDRES	<b>Type PEI :</b>	PI 100	Ø sortie	100/2X65	Ø Canal.	
<b>Date et heure :</b>	Le 12/07/2021 à 12h02	<b>N° d'ordre :</b>	62031-0017	Coordonnée X		623 996, 717	
<b>Adresse :</b>	RESIDENCE DE LA RIVIERETTE ANGLE ROUTE DES ATTAQUES			Coordonnée Y		7086 954, 667	

**CODIFICATIONS DES DEFAILLANCES OBSERVEES**

**INDICE DE GRAVITE 1 (IG 1)**

**INDICE DE GRAVITE 2 (IG 2)**

**A. Accessibilité - 100**

103	PI ou BI non protégé selon la configuration routière	X	150	Point d'eau incendie inaccessible	
104	PI ou BI à rehausser ou à abaisser		151	Point d'eau incendie introuvable	
105	Clôture, installation, végétation gênante (manœuvre)	X	152	Chemin d'accès à réaliser	
106	Chemin d'accès à nettoyer, à renforcer		153	Chemin d'accès entraver ou impraticable	
107	Entretien des abords		154	*Autre(s) anomalie(s) d'accessibilité entrant dans IG2	
108	*Autre(s) anomalie(s) d'accessibilité entrant dans IG1		*A préciser :		
* A préciser :					

**B. Etat de l'appareil - 200**

201	Bouchon(s) manquant(s) ou HS		250	Corps de l'hydrant HS	
202	Chaînette(s) manquante(s) ou HS		251	1/2 raccord de l'hydrant HS	
203	Capot PI détérioré, HS ou manquant	X	252	1/2 raccord non normalisé ou HS	
204	Couvercle BI détérioré, HS ou manquant		253	Ouverture du capot PI ou du couvercle BI impossible	
205	Corps de l'hydrant détérioré mais utilisable		254	Impossible de se brancher	
206	Socle d'ancrage HS		257	Absence de sécurité pour le public, le personnel SP	
207	Socle de propreté détérioré, HS ou manquant		258	*Autre(s) anomalie(s) d'état entrant dans IG2	
208	Absence d'entretien		*A préciser :		
210	Couleur non réglementaire (NFX 08 008) ou dégradée Sauf PI, BI utilisé(e) par la commune (couleur verte)				
211	Dépôt de calcaire, rouille, boue				
212	Joint(s) HS, manquant(s) ou non adapté(s)	X			
214	*Autre(s) anomalie(s) d'état entrant dans IG1				
A préciser :					

**C. Signalisation - 300**

301	Signalisation dégradée				
303	Signalisation horizontale absente	X			
305	*Autre(s) anomalie(s) de signalisation entrant dans IG1	X			
*A préciser :		<b>NUMEROTATION</b>			

**D. Manœuvrabilité - 400**

401	Carré de manœuvre non normalisé		450	Carré de manœuvre HS ou manquant	
402	Manœuvre difficile		451	Manœuvre impossible	
403	Vidange HS ou inefficace		452	Volant de manœuvre cassé ou manquant	
404	Volant de manœuvre défectueux		453	Chapeau HS ou manquant	
405	Fuite(s) sur bouchon(s), chapeau, douille à rebord saillant		454	Fuite(s) importante(s)	
406	Vanne d'alimentation ou bouche à clé détériorée		455	*Autre(s) anomalie(s) de manœuvrabilité entrant dans IG2	
407	Vanne d'alimentation ou bouche à clé HS		*A préciser :		
408	Vanne d'alimentation ou bouche à clé introuvable				
409	*Autre(s) anomalie(s) de manœuvrabilité entrant dans IG1				
*A préciser :					

**E. Performance - 500**

504	*Autre(s) anomalie(s) de performance entrant dans IG1		555	Débit sous 1 bar < 30 m³/h	
*A préciser :			557	Pression dynamique importante (> 8 bars)	
			558	Point d'eau incendie non alimentée, pas d'eau	
			559	*Autre(s) anomalie(s) de performance entrant dans IG2	
			*A préciser :		
Marque du PI : BAYARD Réf. du fabricant : EMERAUDE N° de série : Néant Positionnement : <input type="checkbox"/> sur fosse Type de PI : <input type="checkbox"/> non renversable					

**CONTRÔLES DEBIT ET PRESSION**

Pression statique (bar) :	<b>4.1</b>
Débit sous 1 bar (m³/h) :	<b>110</b>
Pression dynamique au QN (bar) :	<b>3.2</b>
PD à ..... m³/h (bar) :	
Débit Maximum (m³/h) :	
<b>N° du débit mètre utilisé</b>	<b>535</b>



**Rappel succinct des anomalies**

- Poser une protection routière complète conforme à la norme NFS 62200
- Faire tailler la haie afin de pouvoir utiliser toutes les tubulures du PI
- Remplacer le coffre
- Remplacer les joints
- Peindre devant le PI une bande jaune et sur la chaussée centrés deux triangles de 50cmX50cmX50cm (axe principal)
- Numéroté le PI (pochoir ou autocollant blanc)

**Poteau d'incendie à nettoyer et à graisser**

**Nom du contrôleur : Monsieur PARENT C**